

Les précipitations de septembre sont restées inférieures aux normales saisonnières sur l'ensemble du territoire, à l'exception de quelques secteurs très localisés.

Ce déficit s'inscrit dans une tendance observée depuis le mois d'avril. À l'échelle du département, les précipitations ont été globalement inférieures aux normales de saison, à l'exception des mois de mai et d'août. Cette situation accentue la sévérité de l'étiage des eaux souterraines.

En 2022 (année sèche de référence actuelle), l'étiage avait pris fin en septembre. En 2026, il se poursuit sur certains aquifères jusqu'à ce début octobre. Par conséquent, les niveaux des aquifères suivis par le réseau TESS continuent de diminuer et, pour certains d'entre eux, atteignent à nouveau des records de basses eaux.

Particularités locales

Secteur Chéran et Lac du Bourget – graph p 5

L'aquifère karstique du **Rigolet (Chindrieux)** reste, en ce début octobre, à un niveau exceptionnellement bas pour la saison, son débit est de 13 m³/h, en niveau normal il serait compris entre 48 et 754 m³/h pour la même période. Les niveaux ne sont pas comparables à ceux de 2022 car cette année, la recharge avait débuté en septembre mettant fin à l'étiage ce qui n'est pas le cas en 2026. Les niveaux de l'aquifère du Rigolet sont pour l'instant, sur une trajectoire similaire à la fin de l'année 2018 (année de référence basses eau pour un étiage prolongé de septembre à novembre).

La baisse des niveaux de l'aquifère de la **Touvière (Jarsy)** s'est poursuivie en août, conformément à la période d'étiage, sans sortir des normales saisonnières.

Les niveaux du **piézomètre de Vions** ont légèrement diminué en septembre, passant d'un niveau modérément bas à bas pour la saison.

Secteur Guiers et Aiguebelette – graph p-6

Les niveaux du **piézomètre de Saint-Christophe-la-Grotte** ont poursuivi leurs diminutions records et restent à des valeurs exceptionnellement basses pour la saison. Le précédent record de niveau le plus bas jamais enregistré depuis le début du suivi en 2011, déjà battu en août 2026, a de nouveau été dépassé fin septembre.

Pour la source de la **Plagne (Entremont-Le-Vieux)**, le débit s'est stabilisé au cours du mois de septembre au niveau bas de 13 m³/h alors qu'en niveau normal, il serait compris entre 19 et 92 m³/h pour la même période. Comme pour la source du Rigolet, les niveaux ne sont plus comparables à ceux de 2022, année pour laquelle la recharge avait débuté en septembre. Ils sont actuellement dans une trajectoire similaire à celle de la fin de l'année 2018.

Concernant la **source de Fromentière (Saint-Paul)**, les chroniques de débit restent conformes aux normales saisonnières et se stabilisent autour de 40 m³/h en fin de mois.

Secteur Combe de Savoie – graph p-7-8

- Source de Versant

La source de **Bonté (Plancherine)** a atteint, en ce début octobre, un débit bas de 7 m³/h, en niveau normal, il serait compris entre 10 à 35 m³/h pour la même période. L'étiage se poursuit pour cet aquifère. D'après les statistiques de basses eaux (VCN3) la période de recharge commencerait mi-octobre. Toutefois, si le déficit de précipitations se poursuit, la tendance de recharge pourrait être similaire à celle de l'année 2018, avec une recharge initiée mi-décembre.

L'aquifère de la source de **Planchamps (Monthion)** a poursuivi sa baisse au cours du mois d'août. Malgré un niveau toujours bas pour la saison, la situation reste stable, avec un débit de 44 m³/h en fin de mois.

Les chroniques de débit de la source du **Ruisseau (Arbin)** montrent que, malgré une légère recharge en septembre, l'aquifère a retrouvé, en ce début octobre, un niveau inférieur à celui de début septembre. Bien que cette évolution soit cohérente en cette période d'étiage, les débits restent bas pour la saison, avec 56 m³/h en fin de mois. Les niveaux observés ne sont pas comparables à ceux de 2022, année pour laquelle la recharge avait débuté en septembre. Ils sont actuellement dans une trajectoire similaire à celle de la fin de l'année 2018.

- Nappe d'accompagnement de l'Isère en Combe de Savoie

Le **piézomètre de Grignon** (influencé par la gestion des barrages hydroélectriques de l'Isère) a poursuivi sa diminution au cours du mois d'août, passant d'un niveau normal à modérément bas pour la période.

Les piézomètres de Plan (Aiton) et Cruet instrumentés par le BRGM pour le suivi de la nappe d'accompagnement de l'Isère en Combe de Savoie à l'aval de Grignon, présentent également des niveaux bas. Ces observations montrent une certaine homogénéité de l'état des secteurs amont et aval de la nappe.

Jusque-là plus résiliente à l'étiage que les sources de versant, la nappe d'accompagnement de l'Isère en Combe de Savoie présente, un état globalement bas par rapport aux normales de saison.

Secteurs Tarentaise et Maurienne – graph p-9

Les chroniques de débit de la source des **Frasses (La Plagne Tarentaise)** montrent un début de recharge fin septembre, probablement lié à des précipitations localisées. Il faudra surveiller les mesures des prochains jours pour déterminer l'intensité et la durée de cette recharge.

La source de **Pont Botto (La Léchère)**, présente encore un niveau conforme aux normales saisonnières, malgré la diminution progressive de son débit en cette période d'étiage.


Quant à la source de **Fontaignous (Termignon)**, son débit reste globalement stable autour de 21 m³/h et se maintient encore ce mois-ci à un niveau normal.

NB : Les secteurs ne sont pas délimités par des entités hydrogéologiques mais par des notions géographiques. Le fonctionnement d'un aquifère du réseau TESS n'est donc pas forcément représentatif de l'ensemble des eaux souterraines d'un secteur.

Que retenir ?

- Suite au manque de précipitations du mois de septembre, l'été* s'est poursuivi et les niveaux des nappes ont globalement continué leur diminution. Le phénomène est plus ou moins marqué selon les caractéristiques hydrogéologiques de leur réservoir.
 1. Une minorité d'aquifères a bénéficié d'une légère recharge locale.
 2. Certains aquifères poursuivent le maintien de leur bon état quantitatif grâce à leur caractéristique hydrogéologique et au bénéfice encore visible d'une recharge hivernale correcte.
 3. La plus grande majorité des aquifères sont dans des états dégradés, voire très dégradés, avec parfois des niveaux exceptionnellement bas.
- La fin de la période d'été des aquifères reste encore incertaine à ce jour malgré les quelques précipitations annoncées. En effet, à défaut d'épisodes pluvieux suffisamment abondants et durables les sols resteront trop secs pour permettre l'infiltration. La baisse des niveaux des aquifères pourrait donc se poursuivre.

* Définition Étiage : En hydrologie, l'étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l'année où le débit d'un cours d'eau ou aquifère atteint son point le plus bas (basses eaux). Il intervient pendant une période sèche plus ou moins longue.




Interprétation : Les couleurs de la légende sont obtenues à partir :

- des calculs de statistiques, VCN3 QJ-X, pour les stations de :

- Fontaignous	- Rigolet	- Ruisseau
- Pont Botto	- Fromentière	- Touvière
- La Plagne	- Planchamps	
- des calculs et de l'interprétation de l'index de position :



- Vions	- Bonté	- Moulins
- Saint-Christophe-la-Grotte	- Frasses	
- Grignon	- Roches	



Cumul des précipitations en mm-Savoie

En millimètre (0 à 900ml)


septembre 2026



Rapport à la moyenne mensuelle de référence 1991-2020 des cumuls mensuels de précipitation –

en pourcentage (20 à 500%) –

septembre 2026



Rapport à la normal de référence 1991-2020 des cumuls mensuels de précipitation agrégées


En pourcentage (0 à 300%)

septembre 2025 à septembre 2026


Graphiques

Secteurs du Chéran et du lac du Bourget


Évolution de la ressource - Captage du Rigolet à Chindrieux




Évolution de la ressource - Captage de la Touvière à Jarsy




Évolution de la ressource - Piézomètre de Vions




Évolution de la ressource - Piézomètre de Saint-Christophe




Évolution de la ressource - Captage de la Plagne à Entremont-le-Vieux




Évolution de la ressource - Captage de Fromentière à Saint-Paul




Évolution de la ressource - Captage du Bonté à Plancherine




Évolution de la ressource - Captage de Planchamp à Monthion




Évolution de la ressource - Captage du Ruisseau à Arbin




Évolution de la ressource - Piézomètre de Grignon




Évolution de la ressource - Piezometre - Monument Aux Morts (Cruet - Brgm 73)




Évolution de la ressource - Piezometre - Le Plan (Aiton - Brgm 73)




Évolution de la ressource - Captage de Pont Botto à La Léchère



Évolution de la ressource - Captage des Frasses à La Plagne Tarentaise



Évolution de la ressource - Captage de Fontaignous à Termignon



A noter : Le changement des équipements de télésurveillance a été réalisé le 10/07/2026. On observe une remontée du niveau due au reparamétrage du matériel et non à une recharge des eaux souterraines, le niveau correct est situé dans le rectangle ci-dessus.