

COMMUNIQUÉ DE PRESSE INFO ROUTES

CHAMBÉRY, LE 26 mai 2025

ROUTE DÉPARTEMENTALE N°925

Beaufort : éboulement sur l'accès au Cormet de Roselend

Un éboulement est survenu ce lundi 26 mai matin sur la RD 925 entre Beaufort et le col du Méraillet, route d'accès au Cormet de Roselend.

Suite à l'expertise géologique menée ce matin, les travaux à réaliser consistent en l'abattage de quelques arbres en haut de falaise, une purge par pelle mécanique et brise roche hydraulique et évacuation des déblais et une reprise de l'enrobé si nécessaire. 150 m³ de roches se sont décrochées de la falaise. Avec les travaux de purge, cet évènement concernera un volume total de 350 m³.

Les équipes sont d'ores et déjà en action avec l'objectif de rouvrir la route mercredi 28 mai en fin d'après-midi.

La RD 925 est fermée à la circulation. Une déviation est en place pour l'accès au Cormet de Roselend pour les véhicules légers par Arêches (RD 218a et RD 218d) et le col du Pré. Aucune déviation n'est possible pour les poids lourds.

Vous pouvez retrouver l'information sur www.savoie-route.fr

